

## **Resolução Técnica CBMRS n.º 20/2018**

### **Errata 01**

#### **1. No item 5.12.6.1 da Resolução Técnica CBMRS n.º 20/2018:**

##### **Onde se lê:**

*5.12.6.1. As portas ou grades de que trata o item 5.13.6 deverão ser de correr ou de abertura no sentido do fluxo de saída.*

##### **Leia-se:**

*5.12.6.1. As portas ou grades de que trata o item 5.12.6 deverão ser de correr ou de abertura no sentido do fluxo de saída.*

Quartel em Porto Alegre, RS, 26 de Junho de 2019.

**CÉSAR EDUARDO BONFANTI – Cel QOEM**  
Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do RS